



Запасные части для пресс-грануляторов.

Матрицы и пресс-валцы — основные рабочие органы пресс-гранулятора. Сырье попадает в камеру прессования, в отсек между матрицей и пресс-валцом, и за счет вращения матрицы продавливается в отверстие матрицы – фильеру.

Особенности

- Возможно изготовление матриц из черного и нержавеющей металла (20CrMnTi и X46Cr13)
- Поставляем запасные части для следующих моделей пресс-гранулятора: ДГ, Б6ДГВ, SZK, SZLH, Технэкс, Munch, СРМ и др.
- Возможно изготовление любых запасных частей для пресс-гранулятора по чертежам заказчика.

Технические характеристики



Матрица	d=2,5	d=3	d=4	d=5	d=6	d=8	d=10	Валцы (комплект)	Обечайки (комплект)
ОГМ-0,8	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	-	45 000	25 000
ОГМ-1,5	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	-	55 000	35 000
SZK-1	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	25 700	15 200
SZK-3	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	43 000	25 000
SZK-4	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	55 000	27 000
SZK-5	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	80 000	35 000
SZK-7	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	110 000	50 000
SZK-10	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	140 000	75 000

Условия поставки

- В наличии на складе
- И под заказ

Комплектация

Степень сжатия (под комбикорм, под опил и под лузгу подсолнечника)

